

Hromadné vyhodnocení protokolů o zkoušce vody

č. 210/2016 str.1/1

Akce	Název vzorku	Nadlimitní parametry	Doporučení
	SVJ Ostrava – Poruba, Francouzská 6019/65	Zákal, Al, Ca, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb	Čištění topného systému a dopuštění upravenou vodou *

Porovnání a vyhodnocení: Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 187/2005, 293/2006, 83/2014 Sb.

* Doporučujeme chemické vyčištění topného systému a opětovné dopuštění upravenou vodou přes filtr s katexovou pryskyřicí.

** Rozbor vzorku vody nenaznačuje žádné překročení limitních hodnot.

S největší pravděpodobností se v systému nachází kaly a vápencové usazeniny, čemuž odpovídá nízký obsah vápníku ve zkoušené vodě. Pro správný chod systému bych doporučoval chemické vyčištění.

Vyhodnocení sestavil: 5. 4. 2016 Michal Černý

